



## 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-105802K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 대림비앤코 주식회사

○ 주소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 149 (성곡동)

3. 시험기간 : 2024년 12월 04일 ~ 2024년 12월 10일

4. 시험성적서의 용도 : 절수등급표시용

5. 시료명 : HFK A19

6. 시험방법

(1) 환경부고시 제2024-132호, 2024. 7. 5.

7. 시험결과

1) HFK A19

| 시험항목   | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
|--------|-------|------|------|----|------|
| 최대토수유량 | L/min | (1)  | 2.85 | -  | A    |

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

|    |      |     |        |     |
|----|------|-----|--------|-----|
| 확인 | 작성자명 | 김유승 | 기술책임자명 | 원철현 |
|----|------|-----|--------|-----|

- 참고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2024년 12월 10일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





# 시험성적서

성적서번호 : CT24-105802K



----- 끝 -----

