




# 시험 성적서



<p><b>한국세라믹기술원</b>          우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호          ( Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115 )</p>	<p>성적서번호 : 2025-2740           페이지 ( 1 ) / ( 총 11 )</p>	
--	---	---

## 1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
- 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
- 의뢰일자 : 2025년 08월 21일

## 2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

## 3. 시험 시료명/물질 : BL-101(BL-101B)(L610) 외 9건

## 4. 시험기간 : 2025년 08월 21일 ~ 2025년 09월 17일

## 5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험 ( 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 )

## 6. 시험방법 : 후면참조

## 7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 <i>정충호</i>	최기인 <i>최기인</i>

2025. 09. 17.

## 한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.  
 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.  
 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.



시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CL-347(CL-347D)(L610)	치수(mm)	수도꼭지 구멍크기(mm)	36.5×35	KS L 1551 : 2024	
		벽면에서 수도꼭지 구멍 중심(mm)	66.5		
		배수구크기(내경)(mm)	40		
		배수구 깊이(mm)	47		
		제품의 폭(mm)	570		
		내급냉성	이상 없음		
		내균열성	이상 없음		
		잉크침투도(mm)	0.7		
		겉모양((도기면)기타	이상 없음		
		겉모양((도기면)세척면 및 겉보기면)	이상 없음		
		겉모양((세면기)윗면, 내면, 수직전면, 받이전면)	이상 없음		
		겉모양((세면기)측면)	이상 없음		