



Korea Testing Certification

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2020-05649

회사명 : 대림비앤코 주식회사

대표자 : 강태식

연락처 : 010-8034-1828

주소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 149(성곡동)

1. 시료명 : 벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 주방수전

· 규격 및 형식 : K1110

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2020.05.11

4. 시험일자 : 2020.06.01 - 2020.06.05

5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2020 년 06 월 08 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441




# 시험결과

성적서 번호 : T2020-05649

## 1. 시험결과

| 시험항목    |      |                | 단 위 | 시험결과 |
|---------|------|----------------|-----|------|
| 조작성능    |      |                | -   | 이상없음 |
| 내압성능    | 냉수   |                | -   | 이상없음 |
|         | 온수   |                | -   | 이상없음 |
| 물충격한계성능 |      |                | MPa | 0.4  |
| 도금두께    | Cr   |                | μm  | 0.3  |
|         | Ni   |                | μm  | 10.6 |
| 구조      | 주요구조 | 온냉수            | -   | 이상없음 |
|         | 주요치수 | d <sub>2</sub> | -   | 이상없음 |

## 2. 시료사진



3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험  
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)



# 시험결과

성적서 번호 : T2020-05649

## 4. 사용장비

| 기기명      | 기기번호    | 교정         |            |
|----------|---------|------------|------------|
|          |         | 교정일자       | 차기교정일자     |
| 토수량시험기   | 3465    | 2020-01-28 | 2021-01-28 |
| 다이알형 압력계 | 3465-04 | 2019-10-17 | 2020-10-17 |
| 파열압력시험기  | 3637    | -          | -          |
| 다이알형 압력계 | 3637-06 | 2019-10-17 | 2020-10-17 |
| 도금두께측정기  | 3401    | -          | -          |
| 나사 링 게이지 | 3315    | 2019-11-14 | 2021-11-14 |
| 온습도계     | 3769-12 | 2019-11-14 | 2020-11-14 |

끝.

